
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
SCC
0
5
10
15
20
25
UFRAlb
Example 3
SCC = 5·10-5·UFRAlb3 - 0,004·UFRAlb2 + 0,1081·UFRAlb - 0,25
SCC = 5·10-5·UFRAlb3 - 0,004·UFRAlb2 + 0,1081·UFRAlb - 0,12
SCC = 5·10-5·UFRAlb3 - 0,004·UFRAlb2 + 0,1081·UFRAlb - 0,08
A
B
C

Fig. 1